



Kostel sv. Václava v Troskotovicích – celkový pohled na kostel - boční a zadní



Kostel sv. Václava v Troskotovicích – trhliny nad a pod oknem sakristie



Kostel sv. Václava v Troskotovicích – trhliny nad bočními dveřmi a oknem



Kostel sv. Václava v Troskotovicích – trhliny v oblouku pod kůrem



Kostel sv. Václava v Troskotovicích – svislé trhliny na obvodové zdi



Kostel sv. Václava v Troskotovicích – trhliny uvnitř sakristie



Kostel sv. Václava v Troskotovicích – statické zajištění



Kostel sv. Václava v Troskotovicích – statické zajištění



Kostel sv. Václava v Troskotovicích – statické zajištění



Kostel sv. Václava v Troskotovicích – nové klempířské prvky

